



Befestigung der Dreieckstreben an Hinterachse (Änderungsinformation)

Bremen, den 9.5.1960

Ab Wagen 1 163 115 (Isabella / TS / TS de Luxe)

366 743 (Isabella Coupé)

315 088 (Isabella Combi)

- wurde die Befestigung der Dreieckstreben an den Achsrohren geändert. Die Befestigungsbohrungen der Lagerböcke an den Achsrohren erhielten Gewinde (M 10), so daß die bisher verwendeten Spring-Stop-Muttern entfallen.

Befestigungsteile:

	Teile-Nr. bish. Ausführung	Teile-Nr. ab o.g. Wagen Nr.	Anz.
Spring-Stop-Mutter M 10 SNM 001	902 15 009 47	-----	8
6 Kt.-Schraube M 10 x 25 (10 K) DIN 933	901 05 202 67	-----	8
6 Kt.-Schraube M 10 x 18 (10 K) DIN 933	-----	901 05 199 67	8
Federscheibe B 10 DIN 137	-----	904 02 021 00	8

Achtung!

Nach Punkt 23 des planmäßigen Überwachungsdienstes für unser Baumuster Isabella sind die Schraubenverbindungen am Fahrwerk auf festen Sitz zu prüfen. Hierzu gehören auch die obengenannten Schrauben zur Befestigung der Dreieckstreben, die in jedem Fall nochmals besonders zu kontrollieren sind. Zur Prüfung eignet sich ein leicht gekröpfter Ringschlüssel SW 17/19 (z.B. Stahlwille Nr. 23).

Darüber hinaus bitten wir Sie, anhand Ihrer Verkaufs- und Kundendienstkartei festzustellen, welche Wagen ab obengenannten Fahrgestell-Nummern Ihrer Werkstatt zur Durchführung der Überwachungsdienste nicht vorgeführt werden. In diesen Fällen sind die jeweiligen Fahrzeughalter durch ein besonderes Aufforderungsschreiben anzusprechen, damit die obengenannten Befestigungsschrauben ebenfalls auf festen Sitz kontrolliert werden können.

